

Plan revizii



i20 2020 1,0 T-GDI MHEV



NOTA:

- ☞ Depasirea intervalelor de revizie cu mai mult de 30 de zile calendaristice sau 1.000 km (calculat de la ultima interventie), conduce la pierderea garantiei.
- ☞ Pentru autovehiculele achizitionate in scop comercial (scoli soferi, taxi, inchirieri auto, dar fara a se limita la acestea), intervalele de revizii pot diferi in functie de tipul autovehiculului si de conditiile de utilizare (mai multe detalii in manualul proprietarului).

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| kilometri: | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 |
| luni de la livrare: | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| luni de la ultima revizie: | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| revizii: | I | II | III | IV | V |

Conditii efectuare revizii

Efectueaza la timp revizia, la intervalele recomandate sau la numarul de kilometri, astfel incat garantia sa nu fie afectata:

I. Prima revizie obligatorie se va efectua in functie de situatia care intervine prima, respectiv:

✓ perioada de timp de la data de livrare a autovehiculului (**12 luni**)

sau

✓ numarul de kilometri parcursi (**15.000 kilometri**).

II. Urmatoarele revizii se vor efectua in functie de situatia care intervine prima, respectiv:

✓ perioada de timp de la ultima revizie efectuata (**12 luni**)

sau

✓ numarul de kilometri parcursi (**15.000 kilometri**).

Costuri estimative revizii

| i20 (BC3) – 1,0 T-GDi MHEV | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| revizia | manopera | piese | TOTAL |
| 15.000 km | 73 € | 85 € | 158 € |
| 30.000 km | 95 € | 117 € | 212 € |
| 45.000 km | 128 € | 129 € | 257 € |
| 60.000 km | 95 € | 117 € | 212 € |
| 75.000 km | 117 € | 248 € | 365 € |
| TOTAL | 508 € | 696 € | 1.204 € |



NOTA:

- ☞ preturile au fost calculate la o valoare medie a orei de manopera de 36.5 €;
- ☞ valoarea manoperei poate diferi in functie de reparatorul Hyundai care efectueaza revizia;
- ☞ preturile sunt exprimate in euro fara TVA;
- ☞ preturile pieselor de schimb pot suferi modificari.